

## โครงการพัฒนาประดิษฐกรรมเพื่อชนบท

สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ให้การสนับสนุนการพัฒนา และสร้างเครื่องจักรเพื่อชุมชนในเชิงพาณิชย์ ซึ่งโครงการที่เสนอขอรับการสนับสนุนต้องเป็นประดิษฐกรรมที่เกี่ยวข้องในด้านการเกษตรและหัตถกรรม ในระดับวิสาหกิจชุมชนโดยเป็นเงินสนับสนุนแบบให้เปล่า

### วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนให้มีการพัฒนาและสร้างเครื่องจักร เครื่องมือ ด้านการเกษตร หัตถกรรม ในระดับวิสาหกิจชุมชนและบุคคล ที่ใช้งานได้จริงพร้อมทั้งผลักดันให้ผู้ใช้งาน ผู้ประกอบการนำผลงานไปใช้ในเชิงพาณิชย์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต

### คุณสมบัติของผู้รับการสนับสนุน

เป็นผู้ที่สังกัดหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานในกำกับของรัฐ หรือสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาภาคเอกชน

### ขอบข่ายของโครงการ

โครงการจะต้องมีการออกแบบคำนวนความเหมาะสมในการใช้งานเครื่องมือ หรือเครื่องจักรหรือชิ้นส่วนที่สร้างขึ้นหรือนำมาประกอบ และจะต้องมีแบบแปลนของส่วนที่จะทำการพัฒนา พร้อมทดสอบ การใช้งานและเผยแพร่ผลงานแก่กลุ่มเป้าหมาย ซึ่งเป็นผู้ประกอบการหรือกลุ่มผู้ใช้รวมถึงต้องมีกลุ่มเป้าหมายร่วมในโครงการด้วย

## การพัฒนา ประดิษฐกรรมเพื่อชนบท

สนใจติดต่อขอทราบรายละเอียดได้ที่  
สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี  
สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทร 0 2 333 3923-5

โทรสาร 02 333 3931

E-mail : [rural\\_invention@most.go.th](mailto:rural_invention@most.go.th)



## เครื่องอบแห้งปั๊ม ความร้อนและห้องเย็น

สำหรับสมุนไพรไทย




## ลักษณะเด่นของเครื่อง

ผลการทดลองอบแห้งไฟลั่นความหนา 0.25 เซนติเมตร และ 0.75 เซนติเมตร พบร่วงสีของไฟลั่นที่ได้จากการอบแห้งที่อุณหภูมิ 40°C จะมีสีเหลืองโกลเด้นกับไฟลั่นก่อนการอบแห้งมากกว่าไฟลั่นที่ได้จากการอบแห้งที่อุณหภูมิ 45°C และ 50°C เนื่องจากไฟล์เป็นพิชที่มีน้ำมันหอมระ夷เป็นส่วนประกอบในปริมาณมาก และเมื่ออบที่อุณหภูมิสูงจึงเกิดปฏิกิริยา Oxidization (Angelo, 1992) ทำให้ไฟล์หลังการอบแห้งที่อุณหภูมิ 45°C และ 50°C เกิดสีน้ำตาลบางส่วน ในขณะเดียวกันเมื่อเปรียบเทียบไฟลั่นความหนา 0.75 เซนติเมตร ที่ได้จากการอบแห้งที่อุณหภูมิ 40°C จะมีสีอ่อนในเกณฑ์ที่ดีกว่าไฟลั่นความหนา 0.25 เซนติเมตร เนื่องจากไฟลั่นความหนา 0.75 เซนติเมตร มีส่วนที่สัมผัสอากาศอยู่ในการอบแห้งทำให้การเกิดปฏิกิริยา Oxidization น้อยกว่า

## ส่วนประกอบของเครื่อง

เครื่องอบแห้งชนิดปั๊มความร้อนสามารถควบคุมอุณหภูมิการอบแห้งโดยใช้การปรับความเร็วรอบมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ด้วยอินเวอเตอร์ มีส่วนประกอบดังนี้

- 1) ตู้อบแห้ง บรรจุพลิตภัณฑ์ 140 กิโลกรัมต่อครั้ง
- 2) ท่อลมร้อนเข้าห้องอบแห้ง
- 3) พัดลม
- 4) ท่อลมออกจากการห้องอบแห้ง
- 5) ส่วนทำระเหย
- 6) สวยงาม



ห้องเย็นใช้เก็บวัสดุเกษตรที่อุณหภูมิ 5 ถึง 15 °C  
สามารถจุผลผลิตเกษตรได้ไม่น้อยกว่า 200 กิโลกรัม

- 1) เกจวัดความดัน
- 2) กล่องควบคุมการทำงาน
- 3) ประตูเปิด-ปิด ห้องเย็น



## หัวหน้าโครงการ

นายวีระ พ้าเพื่องวิทยากุล  
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50290  
มือถือ 08-9853-5951